

Preisliste gültig ab 01.01.2019 für Service und Umbau Pentacon Six/Exakta 66

Oberer Teil A-F: Arbeitseinheiten einer Generalüberholung (**CLA**) nach festen Zeitwerten
Unterer Teil: Preise üblicherweise gewählter Kombinationen.
Preise mit MwSt zahlen nur Kunden aus der EU (incl. Deutschland)

CLA = Generalüberholung, **FITRA**= baierfoto Filmtransport-Kontrolleinheit, **ZSA**= baierfoto Zwei-Stufen-Auslöser

Rot = ohne MwSt.

Blau = incl. 19% MwSt

| | Stunden | Stunden-Satz | ergibt | incl. MWSt | Aufpreise für Exakta 66 | |
|--|---------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------|
| AA: Prüfung: Verschlussstuch, Filmtransport-System, Spiegel, Auflagemaß, Dichtungen, Glas Bildfeldlinse, Verschlusszeiten (Berechnung nur wenn ohne sonstigen Auftrag) | 0,25 | 35,00 € | 8,75 € | 10,41 € | | |
| A: Bedienelemente und Deckkappe abnehmen. Transportmechanismus auf technische Defekte prüfen | 0,5 | 35,00 € | 17,50 € | 20,83 € | | |
| B: Kamera zerlegen, reinigen, schmieren, Innenteil zusammenbauen incl. kleine Fehler beseitigen. Ersatz der Zugbänder am 2. Verschlussvorhang = Wartung Innenteil | 2,5 | 35,00 € | 87,50 € | 104,13 € | | |
| C: Einbau in Gehäuse, Justage Andruckplatte, Auflagemaß, Blendenstößel, Bildzähler | 1,5 | 35,00 € | 52,50 € | 62,48 € | 20,00 € | 23,80 € |
| D: Justage Verschlusszeiten | 0,75 | 35,00 € | 26,25 € | 31,24 € | | |
| E: Justage Einstellscheibenlage und Fokus (dadurch erforderliche Nachjustage des Blendenstößels inbegriffen) | 1 | 35,00 € | 35,00 € | 41,65 € | | |
| F: Montage Gehäusedeckkappe + Bedienelemente, Justage Anschlag des Aufzugshebels. Endkontrolle Verschlusszeiten, Filmtransport, Bildzähler, Blitzsynchronisation | 1 | 35,00 € | 35,00 € | 41,65 € | | |
| CLA (Generalüberholung/Summe A bis F) | | | 250,00 € | 300,00 € | 20,00 € | 23,80 € |
| FITRA | | | 100,00 € | 119,00 € | | |
| ZSA ohne CLA (nicht empfohlen) | | | 210,00 € | 250,00 € | 20,00 € | 23,80 € |
| CLA+Fitra | | | 330,00 € | 390,00 € | 20,00 € | 23,80 € |
| CLA+ZSA | | | 350,00 € | 417,00 € | 30,00 € | 35,70 € |
| CLA+Fitra+ZSA | | | 425,00 € | 500,00 € | 25,00 € | 29,75 € |
| Verschlusszeitenprotokoll mit Diagramm (PDF und/oder Ausdruck) | | | 4,20 € | 5,00 € | | |

Ärgernis: Reißende Verschlussbänder:

Das Gewebe ist oft nicht mehr reißfest genug, um die Bremsbelastung am Ende des Laufweges auszuhalten. Dies vor allem, wenn die „natürliche“ Bremsung durch verhartetes Fett wegfällt. Nach Reinigung und Neuschmierung treten deshalb höhere Belastungsspitzen auf. Es ist nicht selten vorgekommen, dass dadurch die Bänder des zweiten Verschlussvorhanges – dort ist die Belastung größer – noch während der Bearbeitungszeit der Kamera reißen. Zur Sicherheit werden daher im Rahmen der Generalüberholung (CLA) bei jeder Kamera die Bänder des zweiten Verschlussvorhanges ohne gesonderte Berechnung ersetzt.